



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@alregn.ru телефон 8 (3852)20-23-19

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 5  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

658820 г. Славгород, ул. Володарского, 192. E-mail 5tond@22.mchs.gov.ru, тел. 8(38568)5-38-37

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 55/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Краевому государственному бюджетному профессиональному образова-  
тельному учреждению «Славгородский аграрный техникум» (ИНН 2270002330)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника территориального отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы №5 Управления надзорной деятельности и профилак-  
тической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Базенко В.В.  
«02» февраля 2022 г. № 55 в период с «09» февраля 2022 г. по «16» февраля 2022 г. за-  
местителем начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилак-  
тической работы №5 Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю майором внутренней службы  
Манукян Арсеном Львовичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожар-  
ного надзора)

проведено \_\_\_\_\_ плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали представитель контролируемого лица:

Директор КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум» Глебова Виктория Сафуановна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со  
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле  
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
<b>Здание общежития по адресу: Алтайский край, г. Славгород, микрорайон 2, д.9</b>				
1.	Для облицовки полов общих коридоров 1-4 этажей в здании общежития на путях эвакуации применен линолеум, при этом не предоставлен документ, позволяющий сделать вывод о показателях его пожарной опасности.	ч.4 ст.4, ст.10, ч.3 ст.11, ст.134, табл.3, табл.27, табл.28, табл.29 Федерального закона от 22.07.2009 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.25 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее «ППР в РФ»)	16.01.2023	
2.	Эвакуационный выход из подвального этажа в лестничную клетку здания общежития не отделен на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.	ч.4 ст.4, ст.88, табл.23, табл.24 Федерального закона от 22.07.2009 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.1.97 СНИП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»	16.01.2023	
3.	Подвальный этаж здания общежития не обеспечен требуемым количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями).	п.60, п.400, п.406, приложение 1 ППР в РФ	31.08.2022	
4.	В коридоре выходы в лестничные клетки не обозначены указателями эвакуационных выходов.	ст.84 Федерального закона от 22.07.2009 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	31.08.2022	
<b>Здание учебного корпуса по адресу: Алтайский край, г. Славгород, ул. Ленина, 1</b>				
5.	Здание учебного корпуса не оборудовано эвакуационным освещением, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2009 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.74 СНИП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; п.37 ППР в РФ	31.08.2022	

6.	Внутренняя дверь основного входа (выхода) учебного корпуса открывается не по направлению выхода из здания.	ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2009 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	16.01.2023	
7.	В здании учебного корпуса для облицовки путей эвакуации применены горючие материалы без технической документации, позволяющий сделать вывод о показателях пожарной опасности, а именно: для облицовки пола общего коридора второго этажа, коридора бухгалтерии применен линолеум, для облицовки стен бухгалтерии применены пластиковые стеновые панели, для облицовки потолков коридора бухгалтерии, прохода, ведущего из музея наружу здания, применена полимерная потолочная плитка, а для облицовки потолка на пути эвакуации из спортивного зала применены древесноволокнистые плиты по деревянному каркасу.	ч.4 ст.4, ст.10, ч.3 ст.11, ст.134, табл.3, табл.27, табл.28, табл.29 Федерального закона от 22.07.2009 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.25 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 25 ППР в РФ	31.08.2022	
8.	Помещение конференц-зала не оборудовано пожарными извещателями автоматической пожарной сигнализации.	ч.4 ст.4, ст.83 Федерального закона от 22.07.2009 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1, п.4.3, п.4.8, табл.1 п.11 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	31.08.2022	
9.	Здание столовой не обеспечено требуемым количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями).	п.60, п.400, п.406, приложение 1 ППР в РФ	31.08.2022	
10.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение	п.12 ППР в РФ	31.08.2022	

	класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного (складского) назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.		
11.	Предел огнестойкости марша лестницы на пути эвакуации из спортивного зала учебного корпуса не соответствует степени огнестойкости здания.	ст.87, табл.21 Федерального закона от 22.07.2009 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	16.01.2023

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум»  
Глебова Виктория Сафуановна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«16» февраля 2022 г.

Зам. начальника ТО НДиПР №5 УНДиПР ГУ МЧС  
России по Алтайскому краю майор внутренней  
службы Манукян Арсен Львович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.